



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Spiaggia La Baia**  
Comune di **Vietri sul Mare**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Spiaggia La Baia
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015065157006
<b>Comune</b>	Vietri sul Mare
<b>Provincia</b>	Salerno
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2017

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**


<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Sabbiosa e rocciosa
<b>Autorità competente</b>	<p><b>Regione Campania</b> – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p><b>Comune di Vietri sul Mare</b> Corso Umberto I CAP 84019 Vietri sul Mare (sa) Telefono 089-761250 Fax 089-761250</p> <p><b>A.S.L. Salerno</b> Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p><b>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO</b> via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p>

*Immagine*




**LOCALIZZAZIONE**

*Mappa*

 *Punto di monitoraggio*



## QUALITÀ

<b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n.116)</b>	Eccellente
 <p>Qualità delle acque di balneazione: eccellente</p> <p>           ★★★ Eccellente            ★★ Buona            ★ Sufficiente            — Scarsa         </p>	(anni 2013-2014-2015-2016)

## DESCRIZIONE

**Descrizione geografica dell'area** Costa alta, urbanizzata, con presenza di spiaggia sabbiosa con strutture turistiche. Area portuale di Salerno a seguire verso sud.

## CAUSE DI INQUINAMENTO

<b>Trattamento acque reflue</b>	Reflui urbani convogliati in vasca di raccolta ubicata alla Frazione Marina con recapito finale nell'impianto intercomunale di Salerno ubicato in via A. De Luca.
---------------------------------	---

## IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

<b>Identificazione delle cause di inquinamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lato W: sfioro di emergenza ubicato in Località Marina alla via Cristoforo Colombo Coordinate Cartesiane UTM Lat. 45,01951 Long. 47,6953;</li> <li>2. Lato EST: radice molo di sottoflutto del porto commerciale di Salerno nelle immediate vicinanze del punto.</li> </ol>
--	---