



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Torre Cavalieri Di Malta**
Comune di **Conca dei Marini**

DATI IDENTIFICATIVI

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Denominazione | Torre Cavalieri Di Malta |
| ID acqua di balneazione | IT015065044001 |
| Comune | Conca dei Marini |
| Provincia | Salerno |
| Data di redazione del profilo | marzo 2011 |
| Aggiornamento e riesame | 2016 |

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

| | |
|---|--|
| Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante | Rocciosa |
| Autorità competente | Regione Campania Assessorato alla Sanità Centro Direzionale di Napoli Isola C3 piano 10° - 80123 Napoli tel. 081 7969426 - fax 081 7969425 E.mail: agc20@regione.campania.it Comune di Conca dei Marini Via Roma CAP 84010 Conca dei Marini (Sa) Telefono 089-831301 Fax 089- 831516 A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089- 693647 -693649-693646 fax. 089-251629 ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 |

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Mappa

 *Punto di monitoraggio*



QUALITÀ

| | |
|---|----------------------------|
| Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116) | Eccellente |
| | (anni 2012-2013-2014-2015) |



Descrizione geografica dell'area Costa alta, rocciosa carbonatica e fortemente frastagliata con promontorio che delimita una ampia insenatura. Versanti con forte pendenza, urbanizzazione rada e terrazzamenti coltivati.

CAUSE DI INQUINAMENTO

| | |
|---------------------------------|--|
| Trattamento acque reflue | I reflui comunali di Conca dei Marini, tramite condotta fognaria, recapitano in condotta sottomarina privi di qualsiasi trattamento depurativo, unitamente ai reflui provenienti dagli impianti di depurazione di Furore ed Agerola. Coordinate condotta sottomarina d'inizio Lat. 40,614150° Long. 014,557017° e di fine Lat. 40,611400° Long. 014,558150°. |
|---------------------------------|--|

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

| | |
|--|---|
| Identificazione delle cause di inquinamento | Lato W : eventuali rotture della condotta sottomarina consortile di Agerola, Furore e Conca dei Marini. |
|--|---|