



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Marina di Vietri – Primo Tratto**  
Comune di **Vietri sul Mare**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Marina di Vietri – Primo Tratto
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015065157004
<b>Comune</b>	Vietri sul Mare
<b>Provincia</b>	Salerno
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2017

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Sabbiosa
<b>Autorità competente</b>	<p><b>Regione Campania</b> – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p><b>Comune di Vietri sul Mare</b> Corso Umberto I CAP 84019 Vietri sul Mare (sa) Telefono 089-761250 Fax 089-761250</p> <p><b>A.S.L. Salerno</b> Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p><b>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO</b> via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p>

*Immagine*



**LOCALIZZAZIONE**


*Mappa*



*Punto di monitoraggio*



## QUALITÀ

<b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)</b>	Scarsa
 <p>Qualità delle acque di balneazione: scarsa</p> <p>           ★★★ Eccezionale            ★★ Buona            ★ Sufficiente            — Scarsa         </p>	(anni 2013-2014-2015-2016)

## DESCRIZIONE

**Descrizione geografica dell'area** Spiaggia sabbiosa con strutture turistiche ed intensa urbanizzazione. Versanti terrazzati con forte pendenza. Foce del Torrente Bonea a nord del tratto.

## CAUSE DI INQUINAMENTO

<b>Trattamento acque reflue</b>	Reflui urbani convogliati in vasca di raccolta ubicata alla Frazione Marina con recapito finale nell'impianto intercomunale di Salerno ubicato in via A. De Luca.
---------------------------------	---

## IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

<b>Identificazione delle cause di inquinamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lato W: foce fiume Bonea nelle immediate vicinanze del punto;</li> <li>2. Lato W: Eventuale riutilizzo della preesistente condotta sottomarina ricadente nel territorio comunale di Vietri sul mare in caso di sopraggiunti guasti alle stazioni di sollevamento. Coordinate inizio condotta Lat. 40,667217° Long. 014,723867° e fine condotta Lat. 40,655533° Long. 014,725817°;</li> <li>3. Lato W nelle immediate vicinanze del punto di prelievo: impianto di sollevamento ST1 e relativo sfioro di emergenza ubicati in Località Marina via Cristoforo Colombo. Coordinate Cartesiane UTM Lat. 45,01932 Long. 47,6633;</li> <li>4. Lato W nelle immediate vicinanze del punto di prelievo: impianto di sollevamento "Campo sportivo" e relativo sfioro di emergenza ubicati in Località Marina di Vietri. Coordinate Cartesiane UTM Lat. 45,01922 Long. 47,6558.</li> <li>5. Lato EST: sfioro di emergenza ubicato in Località Marina alla via Cristoforo Colombo Coordinate Cartesiane UTM Lat. 45,01951 Long. 47,6953.</li> </ol>
--	--