

**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Contrada Caleo**  
 Comune di **Pollica**


**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Contrada Caleo
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015065098003
<b>Comune</b>	Pollica
<b>Provincia</b>	Salerno
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2016

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Rocciosa e ciottolosa
<b>Autorità competente</b>	<p><b>Regione Campania</b> Assessorato alla Sanità Centro Direzionale di Napoli Isola C3 piano 10° - 80123 Napoli tel. 081 7969426 - fax 081 7969425 E.mail: agc20@regione.campania.it</p> <p><b>Comune di Pollica</b> Via D. Alighieri, 8 CAP 84068 Telefono 0974-901004 Fax 0974-901422</p> <p><b>A.S.L. Salerno</b> Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p><b>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO</b> via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531</p>
<b>Immagine</b>	

## LOCALIZZAZIONE

<p><b>Mappa</b></p>  <p><b>Punto di monitoraggio</b></p>	 <p>Google ©2011 Ches/Spot Image, DigitalGlobe, European Space Imaging, GeoEye</p>
---	---

## QUALITÀ

<b>Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)</b>	Eccellente
	(anni 2012-2013-2014-2015)

## DESCRIZIONE

**Descrizione geografica dell'area** Costa alta caratterizzata da litorale prevalentemente roccioso. Spiaggia ciottolosa a nord del Capo. Zona rurale.

## CAUSE DI INQUINAMENTO

<b>Trattamento acque reflue</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Acciaroli;</li> <li>2. Impianto di depurazione di reflui urbani del tipo biologico a fanghi attivi con recapito in condotta sottomarina, ubicato in Località Pioppi.</li> </ol>
---------------------------------	---

## IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

<b>Identificazione delle cause di inquinamento</b>	Eventuali rotture della condotta sottomarina afferente l'impianto di depurazione, ubicato in Località Acciaroli.
--	--