



REGIONE CAMPANIA
PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)

Acqua di balneazione: **Punta Campanella**
Comune di **Massa Lubrense**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione	Punta Campanella
ID acqua di balneazione	IT015063044007
Comune	Massa Lubrense
Provincia	Napoli
Data di redazione del profilo	marzo 2011
Aggiornamento e riesame	2016

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE


Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante	Rocciosa
Autorità competente	<p>Regione Campania Direzione Generale per la Tutela Della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Sede Centro Direzionale is. C3 – 80132 Napoli Tel 081 7969772 Fax 081 7969298 081- 796 9427 PEC dg.04@pec.regione.campania.it</p> <p>Comune di Massa Lubrense Sede Largo Vescovado, 2 80061 Massa Lubrense (Na) Telefono 081-5339401 Fax 081-8789576 PEC protocollo.massalubrense.@pec.it</p> <p>A.S.L. Napoli 3 Sud- Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica Sede Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (Na) Tel 081- 8729080 fax 081 - 8729502 PEC dippr @pecaslnapoli3sud.it</p> <p>ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli Sede via Don Bosco, 4/F 80141 Napoli Tel 081 7078005 Fax: 081 7078040 PEC direzionegenerale@arpacampania.it</p>

Immagine




LOCALIZZAZIONE

Mappa

 *Punto di monitoraggio*



QUALITÀ

Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)	Eccellente
	(anni 2013-2014-2015-2016)

DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa rocciosa frastagliata con pareti subverticali

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue	Nell'area di balneazione non è presente alcun impianto di depurazione
---------------------------------	---

IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE

Identificazione delle cause di inquinamento	In fase di acquisizione dati dal comune, relativamente alla eventuale presenza di fonti di inquinamento diffuse e puntuali (es. scarichi di acque reflue depurate e non)
--	--